


INSTRUCTION MANUAL

DrillFence™

MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG

Model
Modèle
Modelo
Modell

1349



GB

Figure #	Part #	DESCRIPTION	QTY
1	20773	Edge Guide Fence	1
2	40716	Edge Guide Knobs	2
3	20756	Guide Bars	2
4	70718	Guide Bar Wrench - 6mm	1

F

Figure #	N° de piece	DESCRIPTION	CANT
1	20773	Guide d'arête	1
2	40716	Boutons de guidage des bords	2
3	20756	Barres de guidage	2
4	70718	Clé pour barre de guidage - 6mm	1

E

Figura #	Pieza #	DESCRIPCION	QTE
1	20773	Guía de cantos	1
2	40716	Pomos de guía de cantos	2
3	20756	Barras guía	2
4	70718	Llave para barra guía - 6mm	1

DE

Figur #	Teile #	BEZEICHNUNG	MENGE
1	20773	Kantenführungszäune	1
2	40716	Kantenführungsknöpfe	2
3	20756	Führungsschienen	2
4	70718	Schlüssel für Führungsschienen - 6 mm	1

**Scan,
Learn,
Build.**




*Additional 20756 Guide Bars are available for purchase to extend range of the DrillFence™

*Des barres de guidage supplémentaires 20756 sont disponibles à l'achat pour étendre la portée de la DrillFence™

*Se pueden comprar barras guía 20756 adicionales para ampliar el alcance del DrillFence™

*Zusätzliche Führungsstangen 20756 können erworben werden, um die Reichweite des DrillFence™ zu vergrößern




INSTRUCTION MANUAL DrillFence™

MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG

Model
Modèle
Modelo
Modell

1349


MILESCRAFT
ALWAYS THE BETTER IDEA®



Thread Guide Bars into the base of the DrillMatePRO™ by turning clockwise by hand.
Enfilez les barres de guidage dans la base du DrillMatePRO™ en les tournant à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.

Enrosque las barras guía en la base del DrillMatePRO™ girando a mano en el sentido de las agujas del reloj.

Fädeln Sie die Führungsschienen in die Basis des DrillMatePRO ein und drehen Sie sie von Hand im Uhrzeigersinn.




Using provided 6mm wrench, securely tighten Guide Bars into position.

À l'aide de la clé de 6 mm fournie, serrer fermement les barres de guidage en position.

Utilizando la llave de 6 mm suministrada, apriete firmemente las barras guía en su posición.

Ziehen Sie die Führungsschienen mit dem mitgelieferten 6-mm-Schraubenschlüssel fest in Position.




Slide Edge Guide Fence onto Guide Bars and set to desired location.

Faites glisser le guide de bordure sur les barres de guidage et réglez-le à l'endroit désiré.

Deslice la guía de cantos sobre las barras guía y colóquela en la posición deseada.

Schieben Sie den Kantenführungsanschlag auf die Führungsschienen und stellen Sie ihn auf die gewünschte Position ein.




Insert Edge Guide Knobs into threaded holes on Edge Guide Fence and tighten by turning clockwise.

Insérez les boutons du guide des bords dans les trous filetés du guide des bords et serrez en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Inserte los pomos de la guía de cantos en los orificios roscados de la guía de cantos y apriételos girando en el sentido de las agujas del reloj.

Setzen Sie die Kantenführungsknöpfe in die Gewindebohrungen am Kantenführungsanschlag ein und ziehen Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.

HINT / CONSEIL / CONSEJO / TIPP




HINT: With the body of the Edge Guide Fence facing away from the DrillMatePRO™, the maximum guide distance is 12-5/8" (320mm) onto work surface.

CONSEIL: Lorsque le corps du guide de chant est orienté à l'opposé du DrillMatePRO™, la distance maximale de guidage est de 320mm (12-5/8") sur la surface de travail.

CONSEJO: Con el cuerpo de la guía de bordes de la valla orientado en dirección opuesta al DrillMatePRO™, la distancia máxima de la guía es de 320mm (12-5/8") sobre la superficie de trabajo.

TIPP: Wenn der Körper des Kantenführungsanschlages vom DrillMatePRO weg zeigt, beträgt der maximale Führungsabstand 320mm (12-5/8") zur Arbeitsfläche.

HINT / CONSEIL / CONSEJO / TIPP




HINT: By flipping the Edge Guide Fence around so that the body faces the DrillMatePRO™, the minimum clearance from edge of work piece is 1-7/16" (37mm).

CONSEIL: En retournant le guide de bord de manière à ce que le corps soit face au DrillMatePRO™, le dégagement minimum par rapport au bord de la pièce à travailler est de 37mm (1-7/16").

CONSEJO: Dando la vuelta a la guía de bordes para que el cuerpo quede frente al DrillMatePRO™, el espacio libre mínimo desde el borde de la pieza de trabajo es de 37mm (1-7/16").

TIPP: Wenn Sie den Kantenführungsanschlag umdrehen, so dass der Körper zum DrillMatePRO zeigt, beträgt der Mindestabstand zur Werkstückkante 37mm (1-7/16").



For additional range, additional 20756 Guide Bars can be purchased and attached to each other.

Pour augmenter la portée, il est possible d'acheter des barres de guidage 20756 supplémentaires et de les fixer les unes aux autres.

Para un alcance adicional, se pueden comprar barras guía 20756 adicionales y acoplarlas entre sí.

Um die Reichweite zu erhöhen, können zusätzliche 20756 Führungsschienen gekauft und aneinander befestigt werden.